

Tabella 6 - Stato di qualità ambientale nei corsi d'acqua dei bacini significativi ¹

Corso d'acqua (località)	Stato di qualità ambientale
Fiume Brembo (Brembate Sopra)	Sufficiente
Fiume Brembo (Brembate)	Sufficiente
Torrente Ambria (Zogno)	Sufficiente
Torrente Imagna (Ubiale Clanezzo)	Sufficiente
Torrente Dordo (Filago)	Pessimo
Roggia Brembilla (Osio Sopra)	Buono
Roggia Masnada (Bonate Sotto)	Buono
Roggia Moschetta (Treviglio)	Scadente
Roggia Vignola (Treviglio)	Scadente
Fiume Serio (Ponte Nossola)	Sufficiente
Fiume Serio (Seriato)	Scadente
Torrente Riso (Ponte Nossola)	Sufficiente
Torrente Romna (Casnigo)	Scadente
Roggia Morlana (Albino)	Scadente
Roggia Borgogna (Villa di Serio)	Buono
Fiume Oglio (Costa Volpino)	Sufficiente
Fiume Cherio (Palosco)	Scadente
Torrente Borlezza (Castro)	Scadente
Roggia Sale (Palosco)	Buono
Torrente Morla (Bergamo)	Sufficiente
Roggia Vailata (Arzago d'Adda)	Sufficiente

Fonte: Provincia di Bergamo, Monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali della provincia di Bergamo, Anni 1998/1999

¹ In base al D. Lgs. 152/1999.